



# DOUILLES - PLOTS - PRISES MF

Traitement de surface standard : Sn Pb 60/40 3 à 5  $\mu$  sous-couche CU ou Ni 2  $\mu$

## DOUILLES



## PRISE MF 311



Isolant : polyamide noir auto-extinguible  
 Contacts : roulés en laiton étamé  
 Intensité : 6 A



Découpe



## PLOTS\*

